

REPARATION DES VOUTES DU WAYAI à SPA

2012

SPA – Place Royale

Terminé

CATEGORIE

Voirie / Génie civil

IDENTIFICATION

Réparation et renforcement des voûtes du Wayai sous la place Royale à Spa.

MAITRE DE L'OUVRAGE

Ville de Spa

AUTEUR DE PROJET

EXAS sprl

BUDGET

...

MISSION

- Mission complète en auteur de projet
- Etude de la stabilité des voûtes sur tout le tronçon situé sous la Place Royale
- Réalisation d'un plan de charges admissibles sur les voûtes pour les diverses activités organisées sur la Place Royale (Tribute Festival, Francofolies, Festival de Théâtre,...)

CARATERISTIQUES

- Reconstitution des piers en béton armé
- Reconstitution de la partie voûtée par des éléments en béton armé préfabriqués
- Aménagements en surface (potelets, pots avec arbustes,...) pour limiter ou interdire la circulation et l'installation de charges lourdes sur les zones de voûtes fragilisées

